

Texiplast 7000 Lytho Transfer Bianco

Codice 167873

DESCRIZIONE PRODOTTO

Adesivo bianco plastisol per transfer tessile.
Elevata coprenza.

CAMPI DI UTILIZZO

Stampa transfer tessile. Per capi confezionati o pre-tagliati.

PROCESSO APPLICATIVO

Supporti	- Cotone 100% - Cotone misto fibre sintetiche - I supporti possono essere bianchi o colorati
Fili/cm	Max: 34 Fili/cm (88 Th/inch)
Emulsione	- Zero-In Astra - Zero-In Universal Plus
Racla	Profilo quadrato Durezza 60 - 65 Shore
Polimerizzazione	100°C–120°C per 1-2 Minuti
Transfer	180°C – 190°C per 10"-15" Spellicolare a Freddo
Diluente	Max 5% <i>Texiplast Additivo 554</i> (<u>viscodepressante</u>)
Addensante	Eventualmente, max 0,5% di <i>Texiplast Addensante</i>
Pulizia	<i>Screenclean ST</i>
Stoccaggio	- Lontano dai raggi solari diretti - A temperatura fra 15-35°C
Confezioni	1 e 5 kg
Scheda di sicurezza	Disponibile su richiesta

CARATTERISTICHE GENERALI

- Ideale come adesivo per i transfer litografici
- Elevata elasticità
- Adesivo per transfer con inchiostri plastisol
- Adesivo per transfer con inchiostri vinilici
- Esente da ftalati



PREPARAZIONE

Inchiostro pronto all'uso.
Omogeneizzare bene prima dell'uso.
L'eventuale aggiunta di *Texiplast Additivo 554* diminuisce la viscosità dell'inchiostro.

APPLICAZIONE

È importante tenere presente quanto segue:
impiegare carta siliconata o supporto idoneo per inchiostri litografici.
I pacchetti transfer lito-stampati devono essere chiusi entro un tempo massimo di 5-6 giorni, per evitare problemi di scarso o non completo trasferimento dell'effetto.
Previa verifica nelle proprie condizioni applicative, trascorsi i
5-6 giorni, si può applicare *Texiplast 7000 Lytho Transfer Bianco* sulle stampe, dopo un passaggio in forno dei fogli a circa 100°C.

RACCOMANDAZIONI SPECIALI

- Testare sempre le caratteristiche della stampa, prima di procedere alla produzione.
- Verificare sempre le condizioni di trasferimento; l'eventuale aggiunta di additivi può richiedere tempi differenti.
- Gli inchiostri plastisol non resistono al lavaggio a secco, al candeggio e alla stiratura.
- Gli inchiostri della serie *Texiplast 7000* sono esenti da ftalati.
- Prima dell'utilizzo assicurarsi che racle, raschietti, quadri e contenitori siano ben puliti da eventuali residui di altre serie plastisol. Così facendo, si evitano possibili "contaminazioni" derivanti dalle altre serie di inchiostri.

MACCHINARI

Idoneo per impiego su macchine automatiche, semi-automatiche e manuali.

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.

ATTENZIONE

La scheda tecnica non sostituisce la Scheda di Sicurezza né la Dichiarazione di Conformità specifica, tali documenti potranno essere richiesti al nostro SHEQ (Ufficio sicurezza prodotto), all'indirizzo di posta elettronica safety@eptainks.com

La scheda tecnica non esonera in nessun caso lo stampatore, che rimane il solo responsabile del rispetto delle norme, delle specifiche e delle necessarie e relative certificazioni dei capi finiti.