



Screen Chemicals



## AUSILIARI – RIMOZIONE DELLE IMMAGINI FANTASMA

### PRODOTTI PER LA RIMOZIONE DELLE IMMAGINI FANTASMA

#### CLEANER STRIP PASTE

Codice A31442045

Prodotto per la rimozione delle “immagini fantasma” dopo il recupero dei telai serigrafici.

#### PROPRIETÀ:

- Esente da Solventi
- Idoneo su buratti sia di poliestere che di nylon
- Prodotto per la rimozione di tutte le tipologie di fotoemulsioni purché non catalizzate e non verniciate
- Elevata efficacia nella rimozione delle “immagini fantasma” e alonature originate dall’azione di “tintura” degli inchiostri sui telai serigrafici

#### PREPARAZIONE:

**CLEANER STRIP PASTE** è un prodotto pronto all’uso. Si consiglia di mescolare il prodotto prima dell’utilizzo.

#### APPLICAZIONE:

- Applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico che si intendono trattare, attraverso l’utilizzo di una spugna.
- Applicato il prodotto, si consiglia di lasciarlo agire per circa 15 - 20 minuti. Il tempo di azione è in funzione delle condizioni del buratto: maggiori alonature – maggiore tempo di azione. Il tempo non deve essere assolutamente superiore a 60 minuti. **CLEANER STRIP PASTE** è un prodotto caustico, si raccomanda quindi di operare con adeguati DPI. L’azione combinata di **CLEANER STRIP PASTE** e **SOLVENT STRIP** risulta essere ancora più efficace dell’utilizzo dei singoli prodotti.
- Rimuovere bene con una lancia ad alta pressione.
- I telai serigrafici processati con **CLEANER STRIP PASTE** dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (**CLEANSER 100**), prima di essere riutilizzati.

Confezione: 1 e 5 Kg



Screen Chemicals

**SOLVENT STRIP**

Codice A31890945

**Prodotto per facilitare la rimozione delle fotoemulsioni prima del trattamento con i prodotti della serie POLISTRIP. Può essere utilizzato in miscela con CLEANER STRIP PASTE (rapporto 1:2), per la rimozione delle “immagini fantasma” dopo il recupero dei telai serigrafici.**

**PROPRIETÀ:**

- Idoneo su buratti sia in poliestere sia in nylon
- Emulsionabile con acqua

**PREPARAZIONE:**

**SOLVENT STRIP** è prodotto pronto all'uso.

**APPLICAZIONE:****Rimozione delle “immagini fantasma”**

- Applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico che si intendono trattare, attraverso l'utilizzo di una spugna.
- Applicato il prodotto, si consiglia di lasciarlo agire per alcuni minuti. L'azione combinata di **CLEANER STRIP PASTE** e **SOLVENT STRIP** risulta essere ancora più efficace dell'utilizzo dei singoli prodotti.
- Rimuovere bene con una lancia ad alta pressione.

I telai serigrafici processati con **SOLVENT STRIP** dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (**CLEANSER 100**), prima di essere riutilizzati.

**Rimozione delle fotoemulsioni**

- Applicare il prodotto su entrambi i lati del telaio serigrafico attraverso l'utilizzo di una spugna. Il telaio deve essere preventivamente pulito dalle tracce dell'inchiostro utilizzato in fase di stampa.
- Sfregare la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto nel film di fotoemulsione.
- Si deve lasciare agire il prodotto per qualche minuto.
- Applicato il prodotto, lasciare agire per 5 minuti.
- Rimuovere il prodotto con una lancia ad alta pressione.
- I telai serigrafici processati con i prodotti della serie **SOLVENT STRIP** dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (**CLEANSER 100**), prima di essere riutilizzati.
- **SOLVENT STRIP** intacca le fotoemulsioni, non utilizzarlo quindi per la semplice pulizia dei telai serigrafici.

Confezione: 1 e 5 litri



Screen Chemicals



**SOLVENTE 610**

Codice 152610

**Prodotto per la rimozione delle “immagini fantasma” e delle eventuali tracce di fotoemulsioni dopo il recupero dei telai serigrafici (dopo il trattamento con i prodotti della serie POLISTRIP).**

**PROPRIETÀ:**

- Idoneo su buratti sia in poliestere sia in nylon

**PREPARAZIONE:**

**SOLVENTE 610** è prodotto pronto all'uso.

**APPLICAZIONE:**

**Rimozione di eventuali residui di fotoemulsione.**

- Applicare il prodotto sulle zone del telaio serigrafico attraverso l'utilizzo di un pennello morbido.
- Sfregare la superficie per facilitare la penetrazione del prodotto.
- Applicato il prodotto, lasciare agire per 5-10 minuti.
- Sciacquare bene con una lancia ad alta pressione.
- I telai serigrafici processati con **SOLVENTE 610** dovranno essere successivamente sgrassati con detergenti specifici (**CLEANSER 100**), prima di essere riutilizzati.

Confezione: 1 e 5 litri

**RACCOMANDAZIONI SPECIALI**

- Testare sempre le caratteristiche dei prodotti, prima di procedere all'applicazione.

**NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE**

Le informazioni riportate in questa scheda tecnica non sono da ritenersi esaustive, ma chiunque dovesse utilizzare il prodotto per un qualsiasi scopo diverso da quello specificatamente consigliato sul presente documento senza una precisa conferma scritta da parte nostra, lo fa a suo rischio e pericolo.

Sebbene infatti ci adoperiamo per assicurare che tutti i consigli qui contenuti riguardo al prodotto siano corretti, non abbiamo tuttavia nessun controllo né sulla qualità e le condizioni del supporto, né sui molteplici fattori che possono influire sull'uso e l'applicazione del prodotto.

Pertanto, salvo specifici accordi scritti, non accettiamo nessuna responsabilità – di qualità natura ed in qualunque maniera si dovesse presentare – in merito al rendimento del prodotto, né per qualsiasi perdita o danno derivante dall'uso non autorizzato del prodotto.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a revisioni periodiche, in base all'esperienza e alla nostra politica di costante miglioramento del prodotto.